

## TOOLBOX Brand- en explosiegevaar

De voornaamste oorzaken van brand zijn:

- autogeen lassen, snijden, solderen, slijpen
- roken, lucifers, open vuur
- afval
- zelfontbranding door broei van vette lappen of afval
- verkeerde opslag of behandeling van brandgevaarlijke stoffen
- elektrische apparaten of bedrading
- kleding op verwarming
- lekkende zuurstof uit de fles of het schoonblazen van kleding met zuurstof

VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN.

