



Elektrisch lassen

- Voorkom beschadiging aan de aardkabel en de aardklem;
- Gooi delen van elektroden niet op de vloer, maar in een verzamelbak;
- Zorg voor een goede oogbescherming in verband met lasogen;
- Ook de afzuiginstallatie steeds gebruiken;
- En adembescherming gebruiken bij materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid;
- Laat de helper een lasbril dragen;
- Las niet in een natte omgeving in verband met stroomdoorgang. Bij een open spanning van circa 80 V kan dat zeer gevaarlijk zijn;
- Las niet aan delen die aan een staalkabel of ketting in een kraan hangen. De kabel of ketting kan door de wegvloeiende aardstroom een deel van zijn sterkte verliezen;
- Draag altijd lashandschoenen;
- Draag altijd veiligheidsschoenen als extra tegen stroomdoorgang;
- Las nooit aan of op vaten waarin vloeistoffen hebben gezeten, ook niet als ze zogenaamd 'leeg' zijn;
- Gebruik zonodig een "monnikskap"
- Zorg tijdens het lassen dat er een brandblusser in de buurt staat.