

## **TOOLBOXMEETING PRODUCTIEAFDELING**

Onderwerpen: Lassen en slijpen

### **Lassen en slijpen**

#### **Lassen:**

**Op welke gevaren moeten we letten tijdens het lassen?**

- **Vonken en spetters**

Zorg voor goede afscherming

Let op voor collega's

Pas op voor brandbare materialen en vloeistoffen

(denk aan poetsdoeken, papier, etc.)

- **Verbranding**

Waarschuw collega's voor verbrandingsgevaar bij net gelaste onderdelen.

- **Straling**

Zorg voor bescherming tegen straling van jezelf en je collega's. Gebruik hiervoor handschoenen en de las/slijp schermen.

- **Lasdamp**

Zorg voor juist geplaatste afzuiging. Deze is aanwezig dus gebruik het ook.

## Slijpen:

Op welke gevaren moeten we letten tijdens het slijpen?

- **Wegvliegend materiaal**

Let op de richting waarin je slijpt

Let op wegvliegend materiaal richting collega's, ramen etc.

Gebruik de slijpschermen (Daar zijn ze voor)

- **Brandgevaar**

Let op de richting van de vonkenstraal

Zorg dat er geen brandbare materialen in de buurt zijn als poetsdoeken etc.

Gebruik de slijpschermen (Daar zijn ze voor)

- **Verbranding**

Gebruik handschoenen want het materiaal wordt meestal heet.

- **Gehoorschadiging**

Zorg voor de juiste bescherming. Iedereen behoort in het bezit te zijn van de juiste gehoorbescherming.

- **Lasdamp**

Zorg voor juist geplaatste afzuiging. Deze is aanwezig dus gebruik het ook.