



Uw eigen werkplek (en die van anderen)

Dagelijks bij het beginnen van de werkzaamheden moet de werkplek door de monteur visueel gecontroleerd te worden. Dit betreft algemene punten zoals:

- De toegang tot de werkplek (ladders, trappenhuis*, verlichting, vluchtwegen, galerijleuning aanwezig);
- De werkvloer (geen openingen, vrije werkruimte, obstakels, verlichting);
- De stellingen (leuningwerk, stabiliteit);
- De apparatuur (beveiligingen, staat van onderhoud, lekkages, opstelling);
- De energievoorzieningen (veilige uitvoering, kabelloop);
- De markeringen en afzettingen (opening, randen);
- Orde en netheid (afvalbakken, materiaalopslag, bundelen en ophangen van slangen en kabels, obstakels);
- Voorzieningen m.b.t. het klimaat (wateroverlast, afdichtingen i.v.m. kou/tocht, verwarmingsunits, gladheid);
- En brandpreventie (middelen, brandbare stoffen en ondergrond).

Bij afwijkingen moeten, eventueel in overleg, altijd eerst goede maatregelen getroffen te worden.

Uit het oogpunt van brandpreventie is het uitvoeren van een controleronde na het einde van de werktijd zinvol. Hierbij kan ook gelet worden op het uitgeschakeld zijn van de apparatuur, het in tact zijn van afzettingen, de bereikbaarheid van de vluchtwegen en de aanwezigheid van gevaarlijke situaties en obstakels.

Orde en netheid in de werkomgeving

Orde en netheid in de werkomgeving is, zoals de meeste veiligheids- en milieueisen, niets anders dan gebruik van maken van gezond verstand. Alle gang en looppaden zijn mogelijke vluchtroutes in geval van een noodsituatie; houd ze daarom altijd zoveel mogelijk vrij.

Onthoud dat overtollig gereedschap, materialen, slangen en kabels die op vloeren, bordessen of looppaden rondslingeren, in veel gevallen aanleiding geven tot een verhoogd risico op struikelen.

* Is trappenhuis voldoende verlicht en zijn er trapleuningen aangebracht