

TOOLBOXMEETING

Knelgevaar bij de liftschacht

Datum: zie presentielijst

Onderwerp: Knelgevaar bij de liftschacht

Reden toolbox onderwerp: Ongeval

Omschrijving ongeval:

Betrokkene was op BG bezig met slijpwerkzaamheden waarbij hij op zijn knieën en met zijn rug naar de schachtdeur zat. De schachtdeur staat open i.v.m. de uit te voeren werkzaamheden in de put. De voet/tenen steken over de schachtdeurdrempel heen en juist op dit moment rijdt zijn collega met de lift naar beneden omdat hij ervanuit gaat dat er niemand in de schacht aanwezig is. De voet raakt bekneeld tussen schachtdeur- en kooideurdrempel. De voet is gekneusd en de monteur moet een week rust houden.

Aandachtspunten bij het werken nabij een liftschacht:

- Schachtopeningen dienen afgezet te zijn
- Bespreek uit te voeren werkzaamheden met collega
- Wees alert bij het verwijderen van schachtafzettingen op knelgevaar
- Zorg voor voldoende ruimte tussen de werkplek en de schachtopening